

# Fuente de alimentacin Thermaltake Toughpower DPS

Cables planos, quemados despues de un mes.

Cuando presiona el botn de encendido en la carcasa, el rel en la fuente de alimentacin hace clic, pero no sucede nada = no funciona! .

Bastante ruidoso despues de 8 meses uso, si la asamblea no est en silencio, entonces servir.

La rejilla dorada emite un gitano, pero no es visible en el caso, por lo que no importa en absoluto.\*|Todo est bien con l.