

# Wi-Fi adaptador D-Link DWA-192

NO hace frente a su función principal, se apaga periódicamente y, por regla general, sucede en los momentos más inoportunos, lo que hace que algunos programas se bloqueen, pero si lo necesita para navegar por Internet, esto no le hará daño, es terrible para juegos. Es suficiente que se caliente mucho y esto también no puede dejar de molestar

No muestra ni siquiera cerca de sus características declaradas. Cuando se trabaja con la versión del controlador v.1.03b4, V1.02.b03, la tasa de transferencia de datos fluctúa alrededor de 27-33 MB/s (cifras sospechosas similares a la limitación del puerto USB 2.0). A veces, el cambio automático del modo de funcionamiento del estándar de red inalámbrica de ac al estándar n, y hasta que lo reinicie apagándolo, funciona en el estándar n.

Incluso cerca del enrutador, el verdadero la velocidad prácticamente no difiere de eso