

Fraser Phiolent Professional MF3-1100E

El ascensor est atascado. La primavera vuela peridicamente. Los cojinetes en el eje son los ms baratos, no estn diseados para altas velocidades. Se atascaron muy rpido y tuvieron que ser reemplazados. La base se cae peridicamente del motor.

El diseo del elevador, falta de confiabilidad general - se desmoron en las manos

Calidad, pinza de sujetcin, el recorrido vertical es estrecho

Barato, pero no es una alternativa de alta calidad a los costosos enrutadoresLa abrazadera del collar es simplemente un desastre. Necesitas esforzarte mucho para sujetar correctamente el cortador con l. Todo el modelo est hecho torpemente, para ponerlo a funcionar hay que engrasar las guas verticales

pinza y guas

el juego completo es pequeo.

incmodo, inestable, torpe, abrazadera de pinza mala.

La pinza no sujeta la fresa. Guas de cua. Aparentemente, la tuerca de sujetcin se sobrecalent y se agriet en el primer ajuste. El ancla se quem despues de fresar 2 ranuras pequeas

No importa cmo se lubrique, un golpe vertical muy duro. Tienes que hacer un esfuerzo para establecer la profundidad. Disposicin de guas absolutamente idiota.