

# Estacin de bombeo Grundfos Hydrojet JPB 5/60L

ruidoso, me par debajo de la terraza, horizontalmente. Y un poco caro, tal vez.

como todos los dems

-el cable de alimentacin no es tan largo como nos gustara (puede considerarse un quisquilloso)

- Ruidoso- Particularmente bombea agua, el tanque no es suficiente para el uso prolongado de agua

Ruidoso. Es muy difcil comenzar a trabajar, se requieren maniobras complejas para bombear agua al sistema de la estacin.