

Fuente de alimentacin Corsair CX Series

Reinicios repentinos incluso cuando se trabaja en BIOS. En este caso, usted mismo entiende el asunto precisamente en la fuente de alimentacin.

Cables rgidos, pero tal vez eso sea bueno, duro por el hecho de que son gruesos. Despus de 4 aos de funcionamiento, el enfriador se hizo audible, pero creo que esto es normal para cualquier ventilador, el polvo hace su trabajo. Estoy pensando en cambiar el ventilador por uno nuevo y silencioso.

No coincide con los resultados de las pruebas en "overclockers" sonando en los juegos. Lea reseas de modelos ms dbiles, y este tiene lo mismo. Si est construyendo una PC silenciosa y est sentado a un metro de distancia (o ms cerca), entonces claramente esto no es para usted. El sonido no es fuerte, pero sin embargo ... Me recuerda al crujido de un televisor de plasma cuando hay mucho blanco en la pantalla, solo un poco ms bajo ... De lo contrario, no revel ningn problema durante medio ao. . Espero que dure mucho tiempo.

Cables muy duros. Y no lo suficiente.

El ventilador a veces es ruidoso, a veces se escucha un traqueteo, pero no es crtico si est debajo de la mesa

Conectores SATA: es imposible conectarlo a una unidad instalada en la parte inferior o en la pared de el caso (Ruido: el ventilador cruje y cruje - no fuerte pero se puede escuchar a unos pocos metros.Olor: muy fuerte durante varios das.

Gestin de cables.Parece estar all, pero parece haberse ido.En primer lugar, duro y plano En segundo lugar, hay pocos conectores en los propios cables, y estos conectores estn ubicados entre s a una distancia no del todo satisfactoria.

comenz a oler a quemado despus un ao y medio

EEEEEEE cada vez cuando enciendes una aplicacin ms o menos exigente (incluso en el men principal de DotA silba y crepita)

No lo detect

La caja huele a calcetines :)

-

Al final momento no hay defectos para m

El principal inconveniente es un pequeño chirrido molesto constante. Puede tolerarse durante varias decenas de minutos, pero con trabajo constante es una tortura inquisitorial. El ruido de las aspas del ventilador se puede tolerar, por desgracia. Es desagradable trabajar con l en una habitación silenciosa, es imposible dormir. Subjetivamente pongo 2 puntos, por esta misma razón.

- ruidoso (bajo carga)

La unidad no es apta para su uso por el ruido que hace. Hay muchas reseñas sobre esto en la red, que también confirmo. Nunca había visto un bloque tan ruidoso. Si los estranguladores o los condensadores son ruidosos e independientemente del nivel de carga. O este modelo en particular es muy malo, o es simplemente una serie defectuosa... No recomiendo este modelo. Lo devolví después de 2 días de uso, pero ni en la tienda se sorprendieron, al parecer los vendedores saben que tipo de escoria era...