

# Sistema de refrigeración CRYORIG R1 Ultimate

Abultado (lo que no sorprende), el enfriador frontal cubre 2 ranuras de RAM en la placa base (p8p67evo). Pero, el enfriador se puede mover más alto en la montura, en teoría, una RAM con un radiador alto también debería pararse, aunque aquí debe verificarlo en el acto. El peso es significativo, pero si su placa base está hecha de fibra de vidrio de alta calidad y no se dobla al instalar los mismos enchufes de alimentación, entonces esto no debería molestarlo. Acérquese un poco más a la cubierta de la carcasa y luego todo es normal!

Muy grande. Si hay disipadores de calor altos en la RAM, se cubren 2 ranuras en las placas z97 1150. No hay más inconvenientes.