

Sierra Werk WS-5200M

Esta es mi primera sierra, por lo que no hay)) fallas menores en forma de suministro de aceite para la lubricación de la cadena y la configuración del carburador solo me complacieron, puede configurar todo usted mismo.

Pero después de la planta fue sorprendentemente fácil. Pero, en general, hay deficiencias y arruinan la vida de vez en cuando. La cadena es pésima, trabajé como media hora y me di cuenta que necesitaba sacar uno nuevo y de preferencia de marca. Tomé un Shtilev Pico Micro 3/8 "y no sé qué pena. El filtro de aire se obstruye rápidamente. El carburador con la configuración lista para usar a veces no funcionaba al ralentí, tuve que ajustarlo yo mismo. Lo hace no llega gasolina por el fondo del depósito, por lo que en realidad la capacidad es inferior a la declarada. La cadena de suministro de aceite está configurada de forma extraa, para una lubricación normal hay que desenroscarla al máximo,