

Refrigerador Atlant XM-4013-500

Corta distancia de las patas del frigorífico. Difícil de nivelar en suelos irregulares. Los estantes de vidrio se ven aireados, hermosos y, al parecer, no son confiables. Tienes miedo de dejar caer algo sobre ellos. En el viejo Saratov, los estantes hechos de aluminio soviético son muy confiables incluso después de más de cuarenta años de funcionamiento. Muchos estantes. La posición es ajustable. Con un estante para huevos, esto es ciertamente fuerte: para 8 huevos. Entonces, nos guste o no, dos deben sentarse a la vez y ni siquiera pensar en dos docenas a la vez :-))) En general, esto es un poco y se decide comprando un puesto para otro ... 8 huevos :-))) El alambre regular del refrigerador no es muy largo. Se soluciona comprando un buen protector contra sobretensiones. Residuos adicionales.

Ruido. El compresor funciona silenciosamente, pero siempre hay ruido, crujidos por la expansión del fren. El ruido continúa durante un par de minutos incluso después de apagar el compresor. Med con un medidor de ruido: 39 dB, según lo indicado por el fabricante.

Solución extremadamente fallida con manijas de apertura de puertas. No se puede apagar el tweeter.

Muy alto, el compresor hace ruido cuando se enciende y también hace ruido durante el funcionamiento.

Solo puedo atribuir el diseño y la facilidad de montaje a las desventajas

Repugnante calidad de los tubos de cobre del compresor, el maestro vino 4 veces para soldar los tubos y bombear fren y, a pesar de que el refrigerador tiene solo 7 años, la sala de almacenamiento se congela muy débilmente, los productos no se almacenan durante mucho tiempo. Al principio, el refrigerador no enfriaba bien. Luego, el hielo comenzó a congelarse en la esquina inferior derecha del compartimiento del refrigerador. Todas las manipulaciones hechas en casa no ayudaron. Como resultado, llevaron el refrigerador a reparar y reemplazaron su gabinete, dejando el compresor original, condensador y puertas. El problema del hielo permanece. El nuevo gabinete resultó ser de mala calidad en términos de diseño externo: había tubos de enfriamiento torcidos en el congelador (no podía empujar la bandeja superior), una pequeña mella en la pared trasera de la cámara del refrigerador y un torcido Impara de techo. Al final, el refrigerador "cruji" comenzó a funcionar, mientras que el condensador, el compresor y el termostato también se reemplazaron (en total, el termostato se cambió 2 veces). De acuerdo con el trabajo realizado, resultó el segundo mismo refrigerador. 0 pens sin manijas en absoluto, abres la puerta o tienes que agacharte para abrirla por la manija. Pies delanteros ajustables de recorrido corto. La confiabilidad del motor-compresor fue simplemente asombrosa! 76 litros del congelador es el volumen total, y el nominal, como está escrito en el refrigerador, es 63 !!!!!!!!!!!!!!! Es cierto que puede quitar el cajón superior y colocarlo directamente sobre la rejilla, lo que aumenta el volumen, pero no es conveniente. Lo mismo con el

frigorífico. El volumen total de c.c. según el anuncio 252, pero en el frigorífico pone 246. Los estantes laterales no son 5 como en la foto del anuncio, sino 4. Los cajones se caen del congelador con demasiada facilidad. Los frigoríficos con congelador superior son mucho más fáciles de lavar.

No hay alarma cuando se abre la puerta, tampoco hay un interruptor "Activar modo de congelación" en el congelador el estante superior no es slido con agujeros, pero la rejilla de alambre, un inserto de huevo, no dos. La bombilla se quemó de inmediato, se insertaron desde un refrigerador viejo.

En la descripción de este modelo en todos los sitios se indica: una alerta sonora cuando la puerta está abierta por más de 30 segundos. De hecho, esta función no está en este modelo! Es una pena(((