

# Batera de coche Energizer EP45JX-TP

Requiere recarga despues del prximo tiempo de inactividad. En el fro, sin recargar, se quemaron. El rasgueo del lanzador es ms pequeo que el declarado.

Muri despues de 2,5 aos