Placa Gefest 3200-06 K33

No

no

La placa todava no es nada, pero el horno es horrible. No es posible mantener la misma temperatura en el horno, es necesario monitorear esto, luego agregar y luego restar gas. Como resultado, el fondo de los pasteles est ardiendo, la parte superior est mal horneada (una sartn con agua no ayuda), tambin puedes olvidarte del pollo crujiente con esta estufa.

Gran decepcin. La segunda vez que us el horno, la tapa dej de cerrarse hermticamente. Por lo tanto, el horno dej de funcionar.

Todava no lo he encontrado)

Pequeas jambas del ensamblaje (colas de tornillos que sobresalen en la cavidad para el cajn de los platos). Pero son estas motas las que son el inconveniente: debido a ellas, no se ve nada en el horno! Enciendes la luz de fondo y te pones en cuclillas y miras, tratas de enfocar tus ojos no en los puntos, sino en un plato. Muy incmodo! Me adapt para mirar a travs de una pequea ventana con un termmetro: puedes ver a travs de ella mejor que a travs de todo el vidrio! Este es el nico inconveniente de la estufa.

En mi copia, el vidrio del horno estaba desnivelado. Afloj dos pernos y lo nivel, sin problemas. Las perillas ms grandes habran sido tiles para un ajuste ms fino, pero no crtico.

no

no

Los aisladores de encendido son muy frgiles, se pueden romper con cuidado. Los quemadores se pueden hacer en cuatro tamaos y no estn pensados (45 grados es lo mximo) El cajn para platos est diseado para una sartn no ms. El horno no tiene encendido elctrico.

Deben escribirse instrucciones para obtener ms detalles

El horno no est diseado para hornear. Los pasteles altos y exuberantes son cosa del pasado))). Hice los primeros tres intentos de hornear pasteles, para ser honesto, desde mi propia experiencia sin leer las instrucciones, como resultado: pasteles planos, ya sea con la parte superior quemada o la parte inferior quemada y el centro crudo. Tuve que leer las instrucciones ... Hice todo estrictamente de acuerdo con las recomendaciones. El pastel adquiri una apariencia muy apetitosa:

se horne desde abajo y desde arriba, pero el ncleo del pastel nunca se horne, y esto fue en 1,5 horas de horneado + 20 minutos en el horno apagado (((. Es triste, por supuesto, nos encanta hornear.

la calidad de los detalles de unin no ha mejorado

La calidad del horno: la parte superior est ardiendo, la parte inferior est hmeda. Hay que "dar la vuelta". del vidrio interior de la puerta del horno no est pensado. Soporte de servicio deficiente en la Federacin Rusa. Poca compatibilidad de piezas de repuesto de diferentes modificaciones.

.

Para m, el cajn para platos es demasiado pequeo, pero esto probablemente sea quisquilloso.