

Neumáticos Viatti Bosco Nordico V-523 215/65 R16 98T

ruido de pico

1. Ruido 2. Falta de agarre durante la deriva lateral 3. El embrague durante la aceleración apenas tirar hasta 3 en una escala de cinco puntos 4. Frenar es repugnante máximo 2 puntos 5. Rgido 6. Mal equilibrado

No me di cuenta

no lo encontr

todo encaja

no me di cuenta obvio