

# Mezclador Vitek VT -3418

Hay agujeros en el elemento giratorio, parte de la comida se atasca en ellos, como resultado, hay que maniobra (quitar - volver a moler) .

La primera vez huele feo y se calienta notablemente.

Potencia, diseo

muy ruidoso, hay vibracin, empieza a doler la mano cuando lo usas, posiblemente por al hecho de que el eje est ligeramente desplazado hacia un lado. Habiendo cortado el piso de la manzana en cubos y arrojndolo a la papilla, lo muelo al nio durante unos minutos 3. Durante este tiempo, no solo quedan las piezas sin moler, sino que tambien comienza a apestar, como si el motor estuviera a punto para quemar.

No lo encontr.

No.