

# Frigorifico Atlant XM -4009-022

Se congela mal. Zumbido extrao

- Fuera de servicio despues de 6 aos de funcionamiento con humo.

Mis expectativas estn totalmente justificadas.

1. Dos recipientes en el congelador

Un poco ruidoso durante el funcionamiento, pero tolerable.

No lo encontr

Baja potencia, enfra durante mucho tiempo. Hace demasiado calor en el HC.

Despus de dos aos de funcionamiento, la pintura se hinch en todas las puertas y comenz la corrosin en los costados aparentemente pintados directamente sobre el metal sucio, no desengrasado y sin ninguna proteccin de esta lata. Escribimos una declaracin de garanta, estamos esperando una respuesta.

El refrigerador se compr hace 8 meses. El sello de la cmara de refrigeracin se rompi, se convirti en "roble" en tan poco tiempo! El centro de servicio dijo que este no es un caso de garanta!

Manija inconveniente del compartimiento del refrigerador: ubicada muy baja. Tienes que abrirlo sujetando la parte superior de la puerta, lo que provoc una grieta en el sello, y reemplazarlo es problemtico. porque se fija con espuma a la puerta. Dicen que debe cortarlo y sujetar el nuevo con pernos, respectivamente, hacer agujeros en la puerta.

Como tal, no hay ninguno

Exactamente 3 aos y 2 meses despues, el compresor se rompi. La garanta del refrigerador es de 3 aos.

No proporciona modos de enfriamiento, despues de varias horas de funcionamiento en el modo de enfriamiento ms fuerte, la temperatura en la cmara intermedia es de ms 12 grados, se propone medir la temperatura en la descripcin, pero lo que no debe indicarse en la descripcin del refrigerador, especialmente importante 2.1.1. La aplicacin est escrita de manera muy estpida e incomprensible. No hay cepillo de limpieza incluido. El plstico del que estn hechos los toques traseros es de mala calidad: las empuaduras salen volando inmediatamente y se vuelven intiles. Los tornillos de ajuste solo le permiten llenar el refrigerador desde la horizontal solo hacia atrs, pero

no al revs, como se recomienda en la descripción. Compr un refrigerador ayer y no s qu hacer con l.

Se acumula condensacin, cajones endebles en el congelador

Frgil puerta con bisagras del congelador. A veces, el orificio de drenaje est obstruido para drenar el condensado de la pared trasera. Se trata mediante limpieza peridica con un trozo de alambre de 20 cm

sin manijas de apertura (se ensucia rpidamente), estantes frgiles del congelador, siempre hay un pequeo condensado en la pared trasera (aparentemente se descongela), se se enfra normalmente despues de la marca 4 (es mejor configurar 5-6)