

# Bomba sumergible Grundfos Unilift KP 350-A-1

no me di cuenta

-

Se estrelló después de un año. El departamento de servicio dijo que era mi culpa y que no repararan bajo garantía. En su lugar, una bomba mucho más barata funcionó durante 5 años.

Precio. El plástico del mango se cayó cuando golpeó el anillo de hormigón armado del pozo durante el levantamiento. El caso resistió esto plus. El mango en sí es de hierro, esto también es una ventaja)))) En caso de impacto, la copa inferior con la malla puede caerse. Está pegado por debajo. No hay válvula de retención

se trata instalando una válvula de retención.)) El diámetro de aterrizaje es 1,1/4. Válvula de retención rublos 500. Más un acoplamiento rápido.