

# Cochecito Roan Bass 2 in 1

Despus de someter un total de 3 meses, se rompi el enganche de la rueda delantera derecha y ahora es imposible conducir, toda la rueda gira y no se detiene en la posicin de mazorca, si arreglo las ruedas sin maniobrar la posicin incluso entonces

Las ruedas delanteras no tienen una buena depreciacin, as que elija la carretera, todava necesita, de lo contrario, se agitar de todos modos. Cuando la posicin del andador est diseada para dormir, es difcil entrar en la bolsa inferior, el espacio libre resulta ser pequeo.

El color se desvaneci ligeramente durante el ao.

Cuna: muy abierta "ventana" de la vista: el cap de la cuna es pequeo y no hay una vlvula de solapa hacia arriba del viento. En invierno se salvan con una solapa en un sobre de oveja, y en otoo y primavera sopla, por supuesto, fuerte cuando hace viento. Se pusieron un "invernadero", un impermeable contra el viento. Es casi imposible utilizar el mecanismo de elevacin del respaldo en el capazo. Para m, ella constantemente retroceda bajo el peso de su hija. Pero por cierto, no era importante para m, probamos suerte para levantar la parte posterior de la cuna durante una semana, luego salimos a caminar :) Para m esto no fue un inconveniente, el nio se durmi perfectamente rodando sin mareos, pero para alguien puede ser fundamental. Bueno, los problemas estndar de las ruedas giratorias: es difcil bajarse del autobs y salirse de la acera: las ruedas delanteras estn dobladas y puedes girar la carriola como un nio (debera haber un signo de exclamacin amenazante!), pero todo se resuelve si te quitas del camino o bloqueas las ruedas delanteras, para m las ventajas de la maniobrabilidad de las ruedas giratorias anulan esta necesidad de un pequeo paseo hacia adelante de vez en cuando :) Camina: para el verano es muy pesado y macizo. Para el verano, compraron especialmente una segunda carriola, un bastn. Pero este es el problema de todos los cochecitos dos en uno: sus paseos no son para nada para el calor: tanto la madre sudar para cargar, como el nio tiene demasiado calor. Pero aqu vamos por el segundo invierno, habindolos comprado una vez :)

no lo son. hubo un matiz de que el mango cruja y cerca de las ruedas, pero se resolvi fcilmente. Compramos grasa de silicona con un tubo delgado, la rociamos por todas partes y no conocemos ningn problema))

inviernos y ventisqueros, no crticos, pero amantes del silencio, tengan cuidado) Una visera muy alta en la cuna, el sol le da al nio directamente en los ojos, lo que despert un par de veces (

Caro. Pero esta cualidad se puede aceptar .

el mango cruje, es pesado, es inconveniente manejarlo con una sola mano, es inconveniente meterse en la bolsa,