

# Telfono mvil Ginzzu RS94 Dual

El botn AUTO est ubicado de manera muy inconveniente y se pega al bolsillo, cualquier enchufe de carga microUSB extendido al azar no funcionar o debe cortarse, IP 68 no cumple con el estndar, la batera pierde capacidad

1. El vidrio blindado es un ficcin! La cada plana, con la tapa trasera sobre el asfalto de una bolsa (es decir, una altura de unos 110 cm) termin en la triste aparicin de grietas en el vidrio. El SC anunci la cantidad de reemplazo de 6400 !!! Mi ASUS Zenfon en una funda de silicona vol an ms fuerte e incluso con una patada y nada. Para no matar telfonos, se compr este monstruo. 2. Un algoritmo incomprensible para el sensor de proximidad, "se apagar, luego se apagar", a veces es imposible terminar la conversacin sin bailar con un pandereta. 3. A veces se ralentiza al contestar una llamada, es imposible mover el "boton" a la derecha.

Tuvimos que desenroscar la tapa protectora del conector usb, ya que es inconveniente cargarlo con l. Tenemos que modificar los cables de carga con un cuchillo de oficina. El altavoz no est protegido del agua, incluso de la lluvia, pero se puede cambiar fcilmente a un nuevo mdulo (un micrfono con un parlante representan un solo mdulo) es ms blanco y ms vocal. No tolera bien el calor, porque tiene un procesador caliente pero potente. La cmara dispara normalmente, pero configurando los modos de flash es un gran dolor No s para cuntas aperturas/cargas estn diseados, pero es una pena en un todocamino as ver un inconveniente inherente a cada segundo telfono. Si el enchufe de la tarjeta SIM se puede siliconar por completo como se indic anteriormente, entonces mi puerto de carga ya se ha desprendido y se ha hundido en el olvido. Encontrar uno nuevo es imposible. Incluido 1. 2) Z \ y - tomar a granel. Se me cay el telfono mientras se estaba cargando. Crees que el puerto fue arrancado? No, el enchufe del cargador vomit. Nuevamente, solo puede encontrar uno nuevo en off. Sitio web de Ginzu. 3) Con el tiempo, la batera se agota cada vez ms rpido. Con un uso promedio, sin navegar por Internet y jugar juegos solo con la carga conectada, se sent en 2-3 das. Ahora por 1 da es necesario cargar 1-2 veces.

No hay indicacin de eventos. De nada. Sensor de pantalla demasiado sensible, reacciona mucho antes de tocar, es imposible escribir texto o usar la bsqueda. El dispositivo pone cada letra dos o tres veces. La indestructibilidad es bastante cuestionable. La segunda cada desde una altura de aproximadamente un metro, sobre linleo) provoc grietas en el vidrio protector "templado", sibilancias del altavoz externo y falla del control de volumen. Bueno, el ms crtico: un sensor de proximidad que no funciona en absoluto. Despus de cada llamada, devolver la configuracin que necesita, configura la hora, apaga un montn de aplicaciones en ejecucin y lo curioso es que no podrs colgar antes que la otra persona.

Modelo regular, no debes esperar superpotencia

Los auriculares y el enchufe USB est hecho de un polmero bastante rgido en una sola pieza. El

diseño es simple, pero con el tiempo comienza a perder sus propiedades de sellado: más rápido que una junta blanda en una tapa dura apoyada en un sillón.

PANTALLA MUY FRÁGIL! Había, tomé su hombro y lo dejé caer sobre la mesa! A LA MESA! aquellos. la altura era de unos 40 cm y una grieta en la pantalla! Eso es todo, la garantía ha expirado! Otra jamba, este ladrillo, después de instalar un par de ofertas, comencé a tirar llamadas. O inmediatamente, después de 30 segundos, 5 minutos, pero se cae de todos modos... pantalla rota, sin garantía! este bicho raro yace en la mesa... (es una pena...

PesoTamañoBotones

un modelo muy controvertido,