

Lavadora Atlant CMA 70C108

Apret demasiado la tuerca cnica al colocar la junta de la manguera, que cort y el montaje goteaba