

DVR Neoline X-COP 9700

No

Ningn servicio EN ABSOLUTO. Compras este hbrido por casi 20 tr.Y si se rompe, nadie te arreglar nada. El servicio de atencin al cliente simplemente no responde. No existe como tal. Las solicitudes no van a ninguna parte. Es molesto. + las actualizaciones no estn instaladas. + La batera agotada desde el principio aguanta solo 10 segundos sin cargar. No muestra correctamente la hora + 2 horas por delante y la hora no se puede configurar de ninguna manera. La siguiente vez que lo enciendes se resetea de nuevo.

Durante todo el tiempo no hubo problemas, arrancaba de una helada fuerte a veces bien, era tan bueno, pero con el calor siempre se comportaba perfectamente. Cuando prometieron -30 por la noche, me lo llev a casa.

No encontr ninguna desventaja, el precio funciona normalmente

S, hasta ahora no ha habido tal

no

No, no hay tales contras directamente

no

No busca satlites durante mucho tiempo o en absoluto, falsos positivos constantes para todo en una fila, La ventosa de silicona se cae constantemente, tiene un precio excesivo.

Bueno, por supuesto, es caro, pero de un solo golpe mat dos pjaros de un tiro, y el registrador tambn compr el detector

-Una desventaja muy significativa es su fijacin (fijacin del dispositivo a la ventosa). El pestillo es endeble. Creo que los buques insignia necesitan una montura diferente, algo as como un imn.-A veces pierde satlites.-Hay falsos positivos del detector de radar.-Al ver el video, todas las grabaciones tienen algn tipo de chirrido (no del detector de radar)

Muy caro, montaje, ocupa mucho espacio en el parabrisas

S, todo est bien

1. La interfaz es muy incmoda y molesta.2. Tamao grande: difcil encontrar un lugar para instalar3.

Cuando se detecta un radar, la pantalla se carga con conos pequeños ya menudo innecesarios.4. La pantalla es muy deslumbrante bajo el sol5. Los ajustes son inconvenientes: apague la pantalla paso 10 segundos, ajuste del umbral de velocidad - 10 km/h 6. Sin advertencias de exceso de velocidad7. Toma mal los satélites si se colocan boca abajo (diseñados para tal uso)8. La tarjeta de memoria ha fallado. Me enteré por casualidad. De hecho, pasé un mes sin un registrador, no hubo notificaciones. Incluso los registradores chinos advierten sobre un problema con microSD!

Estimado, por supuesto, puede comprar el detector y el registrador por separado, ser más barato. pero no tan cómodo, ahí mismo todo se combina y ocupa menos espacio.

No hay carencias, solo el precio puede asustar. pero de todos modos, su compra es muy rentable