

DVR TrendVision TDR-718GP

no

una vez al mes el firmware vuela-el precio es exorbitante-el soporte tecnico est "en el nivel"!

no

No hay instrucciones para el COMPLETO para esta versin de la fuente de alimentacin. El soporte tecnico elogiado (en las revisiones) (8-800 -775-71-17) contesta el telefono de 3 a 4 veces, y cuando contesta, parece que lo han arrancado de asuntos muy importantes El sensor G funciona con bastante frecuencia (se puede tratar configurandolo en uno menos sensible, PERO en una carretera plana al ver este evento

no hay ningn efecto, aparentemente el sensor G en s no es de alta calidad) Para m personalmente - Cables demasiado largos, ocultos debajo de los paneles inconvenientes todos estos fideos SpeedCam rara vez se actualiza. Se han reparado carreteras, se han levantado restricciones y el registrador advierte. Me encantara actualizar S, no los liberanEl programa est en la seccion de software en el sitio web oficial ("RegistratorViewer") - editor DATAKAM. Tal vez vali la pena tomarlo?Las dimensiones de la grabadora no permiten instalarlo escondido (como el mini 0807 chino, etc.), pero las criticas all fueron honestas, por eso no lo tom... Up 17.06.16Al ver el video, se not una molesta grieta en el plstico. Result que un soporte rgido (en cinta adhesiva) tiene algunas tolerancias tecnologicas. Ahora all, como sellador, se encuentra un pequeno trozo de papel. Qu tipo de buque insignia es este? :DNo hay "modo de estacionamiento"Si dejas el registro por la noche (garaje), extraamente tiene un video para las 4-5 en punto de la noche, pero hay no hay video de m saliendo del garaje.Up 28.07.16La grabadora se apaga intermitentemente sin motivo. A veces reanuda el trabajo y, a veces, solo despues de hacer clic en Restablecer. Resulta que la pieza de hierro de 17 mil simplemente no registrar el momento ms crucial.En el sitio web oficial, el botn Hacer una pregunta no funciona, llamaremos. Hay silencio en el foro.Up 09/08/16Hace 2 das falleci, hoy fue aceptado en el servicio. Ya veremos.Up 17.09.16ReparadoUp 18.09.16La misma cancin otra vez. Tambin tupit, reinicios, rayas.Up 20.09.16Aceptado para diagnsticos. hasta las 10.10 inclusive.Subir 11.10.16Devolvieron el dinero, aunque despues de 15-20 minutos de conversacin con la recepcionista (lo trajeron el 11.10, gracias a Dios) es necesario que siempre funcione desde el encendedor

Montaje, plstico chino barato, trabajo a veces inestable.

Alguien se fija en que el mdulo GPS del registrador es remoto. Chicos y chicas: no hay inconvenientes en esto, excepto por algunas molestias adicionales con la instalacin. Una vez lo pusiste y lo olvidaste. Pero tendr una recepcin de seal satelital ms confiable que en otros casos, cuando el GPS est integrado en la propia grabadora o sobresale del soporte. Y NO hay cables adicionales a la grabadora con un mdulo GPS como el que tiene el TDR-718. El mdulo tiene fuente

de alimentacin de extremo a extremo, es decir, la energia se suministra a la grabadora a travs del cable del mdulo GPS. Es decir, solo se clava un cable en el registrador, ms precisamente en el soporte del registrador, como en el caso de otros dispositivos normales.

Ta... No.

Quizs aparentemente simple, aunque por otro lado sera una distraccin si fuera ms brillante o de alguna manera ms notable. Y que todo sea por comodidad.

no

Precio, la base de datos de radares no es del todo completa

no hay ninguno, estoy 100% satisfecho con el registrador

Hasta ahora lo uso en invierno. Sin calefaccin, sin miedo a las heladas. Comenz incluso despus de una noche fra -15. Veamos qu pasa despus con el calor.

not found

La pantalla est diseada para apuntar la grabadora a la carretera y desplazarse por el men. Mirar el video completo en el acto no es til.

No.

No hay desventajas significativas.