

Reloj Casio SGW-100-2B

despus de 5 aos cambi la correa por la original.

La correa es pequea, no para una mano grande

Sin fallas.

La correa original se rompi despus de 5 aos.

Compr la 3ra correa en 7 aos

No descubierto. Despus de 3 aos de operacin despiadada, reemplac la correa con la original! Sorprendentemente, se puede encontrar la correa original. La calidad de la correa....

Precio, termmetro, control

Esto no es un defecto, sino una nota: el cronmetro solo dura 1 hora

Un defecto es la correa. El reloj tiene dos aos, la correa comenz a delaminarse y agrietarse. Necesita un reemplazo urgente. La correa cuesta 1000 rublos. Bueno, no del todo correcto funcionamiento de la brjula y el termmetro.

Cronmetro solo hasta 1 hora

El nico inconveniente es el cinturn. Tres aos despus, se sec y revent. Ped el original de e-bay. Caro, pero fue una pena que el reloj estuviera inactivo. Cambi la correa y el reloj como nuevos.

La correa es de plstico. Cuando la mano suda por el calor, comienza a adherirse desagradablemente a la piel. El termmetro no es de ninguna manera exacto. Lo compar con los habituales, por lo que se equivoca constantemente, a veces en varios grados a la vez. Pero para estimar aproximadamente la temperatura, es suficiente.

La brjula y el termmetro son una completa mierda, no dir que es completamente malo, pero es estpido no esperar por ellos, en una palabra, presumir . una correa con un cierre especial (no encontraras alternativas, solo la original) se rompi despus de 2 aos, una nueva cuesta 20 dolares, han estado tiradas en casa por 20 dolares, porque por 20 dolares compre una copia de Casio y estoy completamente satisfecho, no tienen brjula y termmetro, s, estn ah y na..y no son necesarios y el plstico est en lugar de vidrio, TODO !!! todo lo dems es igual, no tienen miedo a los golpes en el brazo, el agua tambin, pero no pienso sumergirme 200 metros bajo el agua

Modelo antiguo. La brújula en la ciudad está mintiendo (el rango de captaciones de todo).

No lo encontré por mí mismo

ellos murieron. el servicio dijo que es necesario cambiar el mecanismo. en el interior hay rastros de óxido. la brújula dejó de funcionar después de un par de años de uso

siempre mostraba una dirección. la calibración no ayudó. el termómetro es falso. De acuerdo con las instrucciones, debe mantenerlo alejado de la mano durante unos 30 minutos para obtener el valor de temperatura (de lo contrario, la interferencia del calor de la mano). La correa se rompió al mismo tiempo que se apagaban.