

Reloj Casio SGW-100B-3A2

Sobre la correa que no se puede mojar, y sobre la brújula, que muestra la dirección es muy condicional, ya se ha dicho aquí. Otro problema con la fiabilidad y el diseño de la correa. La correa se gastó y se rasgó en 1,5 años, la nueva cuesta como medio reloj, la correa estándar no cabe, la correa de caucho del modelo SGW-100-1V tampoco cabe, porque hay otros clips de metal para atar la correa.

Brújula de mierda. Muere muy rápido. Puedes olvidarte de ella. Y lo más importante! No puedo encontrar una correa para reemplazar la gastada. Quiero el mismo, pero por desgracia ...

el paso mínimo de configuración del temporizador es de un minuto, errores graves en la lectura de la brújula, la necesidad de ajustes frecuentes de la brújula.

en la oscuridad: te cansas de presionar la luz de fondo botón cada 4 segundos...).