

Auriculares Defender Basic 609

El sonido y de nuevo el sonido de algunos bajos, incluso los medios, solo la mitad, el sonido es como de un barril

1. Los hombros son cortos. Antes de eso, tena Defender Comfit-260: estos hombros tienen tales hombros! 2. El cable plano de imitacin es solo una forma de aislamiento. 3. Cables colgando en las copas: una unin que puede acortar la vida til. Veamos..

El cable en el enchufe se romper rpidamente, hice un tubo termorretrctil de 6 mm para el segundo par para proteger el cable de roturas.

terrible sonido. sordo, ilegible, no alto y medio

Longevidad (no longevo)

no. Lo tom por 150

HF

la calidad del sonido es mala, silbido, silbido, etc., el bajo es fuerte, pero la meloda no se puede captar.

El cable del enchufe se deshilach despues de 4 meses