

# IP-telfono Panasonic KX-TGP600

letra angosta en la pantalla del telefono

No

Fuente y nmeros en la pantalla (No esencial)

Un menos tacha por completo la idoneidad de este modelo: el retraso (la persona que llama ya escucha pitidos, pero el telefono est silencioso). Siempre hay un retraso, de 4 segundos, pero si las 8 lineas estn configuradas, son de 12 segundos. Una llamada distribuida simultneamente a todas las lineas no llega al mismo tiempo. La segunda desventaja terrible: por alguna razn desconocida, a veces una llamada entrante no llega a los telefonos, pero las llamadas salientes funcionan. La tercera desventaja se refiere a la movilidad: el alcance es muy modesto. Si trabajas con otros tubos dect y piensas que el alcance de este es el mismo, entonces me atrevo a decepcionarte - esto est lejos de ser el caso...

rea de cobertura muy pequea, 1 pared y una distancia de 10 A metros de la base, la seal ya salta, el 50% de las llamadas no pasan, cuando el microtelefono est en una llamada activa, la seal es mejor, pero la seal casi no pasa por 2 paredes... 50 metros declarados en la habitacin!!! Fuente estrecha, aunque es cuestin de costumbre!

Bajo nivel de seal, los terminales se caen, no tiene caso 8 terminales con tanta cobertura.

An no lo he encontrado

Interfaz web repugnante, oblicua fuente en la pantalla, configuraciones estpidas

silencioso "Altavoz", no admite un identificador de llamadas largo: lo que se incluye en la primera linea se muestra normalmente en ruso, y lo que se transfiere a la siguiente ya est krakoznyabry. Bueno, la estacin base muri el quinto da

contrasea predeterminada idiota para la interfaz web de administracin

No hay un segundo telefono en el kit (lo encuentro defectuoso)

Un menos niega por completo la idoneidad de este modelo - la demora (la persona que llama ya escucha pitidos, el telefono est en silencio). Siempre hay un retraso, de 4 segundos, pero si las 8 lineas estn configuradas, son de 12 segundos. Una llamada distribuida simultneamente a todas las lineas no llega al mismo tiempo. defectos menores que ni siquiera describir

No funciona con sip-server Online sip.moscow.rt.ru, mientras que funciona bien con sipnet.ru. Desde la misma red, los marcadores de software funcionan bien con sip.moscow.rt.ru, pero el telefono no puede registrarse en el servidor SIP en Inea. Este milagro no pudo ser superado. "Agradecimiento especial" al soporte en Inea, que ni siquiera intenta ayudar, cancelando la suscripcion con respuestas estandar, como que su enrutador no funciona (ok, conectado directamente), y ahora es algo con el telefono (ok, conectado a sipnet, funciona) .

no

Repugnante trabajo con el servicio Multifon, aunque esta registrado es imposible hacer y recibir llamadas de celular y a celulares y fijos independientemente de los operadores Luego de conectar colgar inmediatamente, aunque las llamadas y conversaciones van de multifono a multifono prob todas las combinaciones en los ajustes comunes a todas las Ineas, lo que a veces es incompatibleEl firmware ms reciente

A diferencia del TGP500, es imposible conectar telefonos de terceros a la base, sino solo telefonos "nativos", que son bastante caros. Aqu hay una sorpresa del fabricante.