

# Aire acondicionado Cooper&Hunter CH-S18USP8

la calidad de construccion deja mucho que desear - la unidad interior comienza a traquetear en modo turbo - lo ms probable es que sea una carcasa de plastico, la calefaccion es ineficaz incluso a -5-7 grados, una terrible incomodidad control remoto, a veces no recuerda la configuracion despues de encender.