

Multicocina Redmond RMC-PM380

No sé si esto es un inconveniente o no, pero después del final del programa de cocción, cambia a calefacción. Aparentemente solo manualmente.

No, pero de tamaño muy grande, pero yo mismo quiero 6 litros

No lo encontré

No lo encontré

Precio, capacidad, cobertura de el cuenco

LITRIV no es cierto. 5 litros y luego la tapa misma.

Varias veces sucedió que la tapa no cerró bien (aunque hubo pitidos característicos, todo parece estar como de costumbre), pero la tapa no está bien cerrada, o la goma de alguna manera se desliza fuera, o algo más ... y, como resultado, la multicocina no puede obtener la presión necesaria y comenzar a cocinar, porque sale vapor justo debajo de la tapa

es bueno que todas estas veces estuvimos en casa y corregimos la situación a tiempo. (para esto le bajo la calificación..) en la descripción se declaran 6 litros (esto es aparentemente si se llena hasta el borde con un tobo), se fijan las marcas en el recipiente hasta 5 litros, y el valor máximo es de 4 litros! aquellos. de hecho, no se pueden cocinar 6 litros de comida allí. pero aun así es bastante grande: más que suficiente para una familia de 4 adultos!

Abundancia de condensado, el sensor a veces no reacciona inmediatamente

a veces sucede que el vapor entra en el recipiente

parece grande y pesado

El cable es un poco corto

Durante dos meses sin ninguna queja: todo es hermoso, simple y rápido!

Hay mucho vapor, a veces fluye hacia el recipiente

No lo hice encontrarlo

El condensado fluye hacia el recipiente

Ocupa mucho espacio, como y cualquier otro electrodomstico en la cocina