

Vivienda Deepcool Tesseract SW

Hierro delgado, ventana fea, poco espacio para enfriadores

pocos lugares para conectar enfriadores adicionales.

no encontrado.

Ventiladores regulares 2 uds. en el panel frontal funciona de manera silenciosa y uniforme, pero el flujo de aire es bastante dbil. Problemas de espalda! vibra desde el principio del trabajo, y la vibracin se transmite a la carcasa, lo que crea un zumbido.

No hay suficientes puertos USB

Todo est bien.

No tuve que enfrentarlo.

USB 3 en el panel frontal no funciona, tuve que reorganizarlo desde otra caja, el LED de encendido es muy brillante (tuve que cortar un crculo del tamao correcto con cinta adhesiva y pegarlo). Por supuesto, la apariencia es modesta.

LED demasiado brillantes del indicador de encendido, ya estn cegadores (se trata desconectando el conector LED), el enfriador frontal se quem el primer da, el botn de reinicio generalmente est de alguna manera inconveniente.

Con una ventana de plstico, debe tener cuidado de no rayarla. La tapa de la caja con la ventana "juega" un poco para m, doblndose primero en una direccin, luego en la otra direccin si se quita, pero cuando se instala se eleva exactamente.

todo es normal

No hay fallas en el modelo, pero aqu La tienda sali con una basura extraa: solo tena 1 ventilador en el estuche :) Pero esto no tiene sentido, todava puse el mo: ultra silencioso a 16 dB cada uno. Por cierto, la vlvula original es de 26 dB, ruidosa, pero a 1200 rpm y la luz de fondo era ms agradable, aunque un color :)

No

todo est bien

La ventana del costado se cae en la menor presión.

no.