

Taladro / destornillador Metabo BS 14,4 602206510

No detectado.

Un poco ruidoso...(Ya veremos despues de ejecutarlo...).

El soporte de la broca se cae rara vez pero con precisin. Las bateras tienen vida propia. Menos de un ao despues, cambiaron la bombilla y el motor en el servicio.

Ruidoso

Todava no los he notado!

No

La luz de fondo solo interfiere. La capacidad de la batera pareca demasiado pequena. Esperaba ms.

Todava no hay ninguno.

Hasta ahora no encontrado