

Placa Pyramida PFA 640

Las rejillas son psimas

no estn

En este momento, en julio de 2012, el encendido elctrico comenz a fallar, funciona solo y dej de fluir gas en el quemador izquierdo

El inconveniente ms grave es el Ubicacin de los quemadores. Mijo horror. No se pueden poner ms de dos macetas. Lo entend de inmediato. Lo instalaron, lo acercaron, lo encendieron, pusieron una cacerola, una sartn al lado y Inmediatamente me di cuenta de que ya era problemtico poner incluso una cacerola pequea. Ahora tenemos que mover los platos con sopa y albndigas para empujar algo ms no grande hasta el borde (peligroso). De hecho, solo uso dos quemadores. El resto est descansando. Y encendido piezoelctrico tupit peridicamente. S!!!! Se me olvid y lo lav con la parte dura de la esponja. PFFff. Ahora la estufa tambin est manchada.

El acero inoxidable es la principal ventaja de una estufa as. Tambin es un inconveniente: se ensucia con demasiada facilidad y, al mismo tiempo, es bastante difcil de lavar. La esposa se queja.