

# Convector Zanussi Forte Calore ZCH/S-1500 ER

La fijación de las ruedas-patas es asquerosa

La temperatura medida por el sensor de temperatura es 3 grados diferente de el real, es decir, el convector lo muestra de forma sobreestimada. A juzgar por lo que escriben en la red, este problema no es solo conmigo. Esto debe tenerse en cuenta si desea obtener condiciones confortables del convector. Después de todo, si desea obtener 22 grados y configurar 22, en realidad calentar la habitación solo hasta 19.