

Convector Zanussi Forte Calore ZCH / S -2000 ER

la sujecin de las ruedas-patas es asquerosa

La temperatura medida por el sensor de temperatura es 3 grados diferente a la real, es decir, el convector la muestra de forma sobreestimada. A juzgar por lo que escriben en la red, este problema no es solo conmigo. Esto debe tenerse en cuenta si desea obtener condiciones confortables del convector. Despues de todo, si desea obtener 22 grados y configurar 22, en realidad calentar la habitacin solo hasta 19.