

Procesador Intel Core i7 Ivy Bridge

alto precio y bajas frecuencias de RAM (no debido a la placa base, est en el chipset superior z77.

No

Durante el uso no revel

No

Tipo de cambio actual del dolar

No hay deficiencias Excepto por el precio a la edad de 19 aos

La vejez en este momento

El nico inconveniente fue que unt la pasta trmica incorrecta, por lo que no hay fallas, todo est bien

En el momento de compra, simplemente no podan ser (incluso el vendedor se sorprendi de por qu necesitaba tal prozz, porque l no est pero yo, un judo astuto, saba de lo que era capaz un hombre tan bajo) Y ahora, a juzgar por el tipo de cambio, el principal inconveniente es el precio.

precio

La nica) interfaz trmica que debe cambiarse casi de inmediato. Es verano y hace calor... con la interfaz trmica Intel, la temperatura debajo del linpack fue 93-94 para los ncleos en ese clima. Despus de ser reemplazado por Arctic Cooling, el MX-4 se redujo a 83-86 ncleos. Al mismo tiempo, el enfriador Zalman CNPS 10x Quiet con el ventilador reemplazado es ms silencioso de lo que funcionaba con la interfaz trmica de Intel.

- ahora irrazonablemente caro. El nuevo cuesta ms que el i7 6700K, aunque es inferior en rendimiento.

No not

No not

-La interfaz trmica de fbrica entre el chip y la cubierta del procesador es simplemente olvdalo . Usar pasta trmica barata como interfaz trmica para un procesador de esta clase, ahorrando as un mximo de \$ 1 - esto, aparentemente, es barato.

-Muy pocos puertos USB 3.0 son compatibles con 11250, podran haber agregado ms .
Afortunadamente, la madre compens.-PCI Express 3.0 TOTAL 16 lineas!!! Para el procesador superior en el zcalo 1155.- Precio.- El ncleo de video integrado no se inici. Sera mejor si lo eliminaran en general, por qu empujaran esas cosas a los mejores procesadores? ..