

# Procesador Intel Xeon 5000 Sequence

Dado que el controlador de memoria est en la placa base, no en el procesador, debe conducir en el bus para que el FSB no limite. En el overclocking, comienza a calentarse salvajemente, 150 vatios en el drenaje, no importa cmo, por lo que necesita un enfriador productivo, pero hice un CBO, pero no todos se molestarn as. Debido al alto consumo, no siempre persigue bien, el E5450 es ms conveniente en este sentido. Sin cach L3 y nuevas instrucciones.

No

no

No cocina ni va a la tienda a comprar cerveza )

no

Para m, el procesador no revel ninguna deficiencia

Un poco desactualizado, pero tambien baj de precio especificamente. Se ha vuelto ms difcil encontrar una placa base razonable por un precio razonable, el zcalo se ha descontinuado durante mucho tiempo.

Todava no hay nada que escribir

Es una pena que esto no sea e5450))))

Simplemente est obsoleto.

TDP 120w

No, no se encontr

no existen

-Problema con el zcalo, pero por 30 dlares vale la pena))) Es suficiente para cortar dos guas de plstico con un cuchillo para empapelar.))) Es suficiente para cortar dos guas de plstico con un cuchillo para empapelar.-SuperPi a 1M por alguna razn funciona ms lento que el E8200...

Si corta las protuberancias en la base de la placa base con un cuchillo, caliente el cuchillo primero. Entonces todo cortar perfectamente, fcil y sin ningn problema.

No encontr ninguno