

Sierra Makita HS7601

Sin escala en cm de profundidad de corte

La hoja completa de 12 dientes solo es adecuada para cortes bastos, por supuesto, la prob en restos de aglomerado. Pero los resultados son decepcionantes, el reverso est limpio, pero el anverso tiene numerosos chips. Compr un disco de 54 dientes y la cosa, como dicen, anduvo. Pero an as, para la ausencia total de virutas, debe cortar solo en dos pasadas. Entonces, para un trabajo ms fino, debe buscar inmediatamente algo de dientes mltiples y, si es posible, de carburo.

No lo encontr.

no hay escala de inmersin de disco