

Cabina de ducha Triton Sirius L

As se revientan los rodillos que sujetan las puertas. Hay partes de metal cromado en los estantes, los costados para que no se caigan los champoos, por ejemplo, se oxidan estupidamente. Es bueno que haya una campana normal en la habitacin, es decir. la humedad en la habitacin suele ser normal. Los diodos en la luz de fondo comenzaron a apagarse literalmente en la primera semana de uso. La radio parecia ser algo elemental para implementar, pero por alguna razn el volumen mnimo el nivel sigue siendo demasiado alto para todos. Una caracterstica naturalmente sin sentido, incluso para una persona que inicialmente realmente la quiera, es imposible de usar.