

# Cabina de ducha Triton Alfa

Cuando subes, cruje mucho. Al ensamblar, tuve que usar bastante sellador: en particular, haba espacios muy grandes en las juntas de las paredes con el bao. All, en principio, un umbral a lo largo del borde, pero an se perdi todo. Los huecos que hay son de diseo y no dependen del correcto montaje.

Prcticamente ninguno

Al subir cruje mucho. Al ensamblar, tuve que usar bastante sellador: en particular, haba espacios muy grandes en las juntas de las paredes con el bao. All, en principio, el umbral est en el borde, pero an se perdi todo.

El primer da, la vlvula de ajuste de la presin del agua fall, simplemente se vino abajo, fluy un interruptor de modo terriblemente inconveniente. No haba vlvulas de retencin en el kit, como resultado, el agua se transfiere de la tubera fra a la caliente.

Solo estoy enumerando todo lo que se averi:1) el panel de control (escrib una reseaa separada sobre esto)2) el suministro de agua caliente fall, afortunadamente, estaba en casa y lo apagu toda el agua a tiempo casa, de lo contrario habramos inundado a los vecinos, el agua corra a una velocidad salvaje. Lo reparamos durante casi 2 semanas, usamos el bao como un lavabo, es gracioso recordarlo... 3) bombillas de diodo en la ducha de lluvia, cambiamos la segunda regadera 4) interruptor de modo de chorro 5) rodillos de la puerta 6) oxidacin en las partes metlicas de los estantes