

Lavadora Hotpoint-Ariston RSSG 602 Z

roturas, ruidos, agua y suciedad

Queda mucha agua en el compartimento del suavizante y entre las juntas de goma.

nada en absoluto

Lavados largos

hace mucho de ruido al vaciar el agua, el sonido es desagradable

La calidad del lavado es peor que nuestra lavadora anterior. Queda mucha agua en el chicle y también en el contenedor de polvo. Si de repente inici el programa incorrecto e inmediatamente después de tomar agua con polvo, cámbiolo a otro programa: drena el agua y extrae agua en uno nuevo (esto no está en la lavadora anterior). Muestra que el final del lavado, por ejemplo, después de 1 hora y 30 minutos, pero de hecho, este es el tiempo solo para lavar + otros 30-40 minutos para enjuagar. Resulta que la duración del ciclo completo es mucho más larga de lo indicado en las instrucciones. Cuando configuramos un tiempo de lavado más corto, al pasar de lavado a enjuague, puede torcerse las cosas al mismo tiempo, es decir, a las 0:01 durante otros 20 minutos, lo que prolonga aún más el proceso de lavado. La calidad del giro también es mala. Sus 1000 rpm son las mismas 800 de nuestra vieja lavadora. Las cosas permanecen tan húmedas como a 800 rpm.