

ra de vaivn Bosch GST 8000 E Professional 060158H

Corta muy torcido, repuestos caros

No

La lima se lleva a un lado.No hay servicio.La sierra de calar Bosch es una basura alabada por mucho dinero

Walking of the canvas (HORROR), sole stamping CURVA

no encontrado

No es muy conveniente romper el archivo pero no crtico

No encontrado.

Me gustara tener este rompecabezas con un paralelo regla de parada y una insercin de chips. Pero, no se proporcionan para este modelo.

Sin estuche.

Cordn corto, sin sujetin de la barra de empuje, sin maleta. Relativamente pesado.