

Fuente de alimentacin Aerocool VX-700

Hace mucho ruido. Obligado a reemplazarlo debido a esto.

por tal precio no hay

Componentes de mala calidad.

Sin proteccion, un tercio del circuito de alimentacin es un puente, si no te importa poner la computadora.

Decepcionado de que el mercado pusiera a la venta un producto tan defectuoso.

carga 150 vatios: una fuerte cada en la linea de 12V

Voltaje en el voltaje de la PC, el ventilador comenz a zumbiar relativamente rpido

Ruidoso.

No enfurece

NO TOME ESTA PSU

no produce la potencia declarada. alambres delgados olor desagradable

Para m, no hay defectos, absolutamente.

No lo veo.

Sin proteccion UVP/OVP con una carga de 650W, la alimentacin a travs de la linea de +12V flucta alrededor de 10.9V

No me encontr.

Treinz estara aqu. Para los cables.