

DVR Neoline X-COP 9000

Conector ANTIRADAR

Vida til

Se acab la garanta y se fue el sonido

A veces capta satlites durante mucho tiempo (1-3 minutos), la ventosa se cae una vez (en un ao , creo que esto no es crtico)

NO LO HE ENCONTRADO!!!

Todava no lo he encontrado y espero no encontrarlo.

El defecto de diseo ms importante es el pequeo , tamao de fuente no muy brillante (descolorido) al indicar la distancia a la fuente de radiacin. Mientras se conduce, las gafas son difciles de leer, especialmente para las personas con problemas de visin, incluso leves. Y, despus de todo, este es uno de los indicadores informativos ms importantes para el consumidor.

La base de radar est lejos de estar completa, la pantalla es pequea.

Los bloqueos no son infrecuentes, despus de medio ao, el altavoz comenz a sonajero

No tuve problemas con las cmaras, capt desde una distancia suficientemente grande. Y el GPS parece estar conectado normalmente. Sin embargo, este producto se calienta mucho. En algn momento, simplemente se congela. Despus de reiniciar, todo vuelve a funcionar, pero no por mucho tiempo. Sucede que se reinicia solo. Llam al soporte tcnico. Me dijeron que tienes una mala tarjeta. Est bien, sucede, tom una tarjeta de GoPro, la misma situacin. S, y el mapa anterior funciona en GoPro.

s, todo parece estar bien, descubr rpidamente la configuracin.

El detector de radar es una completa basura, ve el trpode cuando es demasiado tarde. Por otro lado, es muy sensible a las interferencias. El segundo da dej de ver el mapa, bueno, simplemente me decepcion. Parece que realmente piden reseas por dinero, no s a quin creer. No recomiendo tomar. Es ms fcil llevar un DVR normal con GPS.

Para m, no hay ninguno. realmente funciona normalmente, no tiene errores, y el detector y el registro son buenos

El algoritmo para alertar las seales de sonido del detector de radar no funciona correctamente. fusionarse con el fondo.

S, mientras no estn all

A veces comienza a chirriar y no se detiene hasta que reinicias, en el modo la pista chirra a los camiones, la cmara ve trescientos metros, o incluso menos . Donde el lmite de velocidad siempre ha sido 70, l dice 90. No todos muestran puestos de polica de trnsito estacionarios, aunque deberan.