

Enrutador Kraissmann 910 OFT 6-8

Anclajes poco fiables ya menudo quemados. El interruptor est ubicado de manera muy inconveniente y es muy pequeno. Vibra cuando el cortador est extendido.

La calidad de los bobinados

1. El cable de alimentacin es corto y de mala calidad. Cuando est fro, se endurece y se rompe. Reemplazado con el inicio del clima fro.2. El tornillo de ajuste y fijacin de la suela es de mala calidad. El hilo se elimin y tambn se reemplaz.3. Solo hay una en el kit y esa no es una llave "fuente" para 22 (aunque hay un fresado para una llave 14 en el eje)

No trabaje con ella, sino que la ponga en un aparador.