

Aspirador Philips MiniVac FC 6142

no

En los primeros años, el ventilador se soltaba. Y debido a su astuta ubicación, fue difícil recuperarlo. Problemas con repuestos para Philips. El cuerpo de la caja de polvo no se vende por separado. Y las toberas bajo el encargo por dinero grande. Para no morir rápidamente, las baterías deben descargarse por completo y solo luego cargarse.

Solo lo necesitaba. Todavía no he encontrado ninguna deficiencia

El indicador de carga siempre está rojo: no está claro cuando la aspiradora está completamente cargada y cuánto tiempo lleva. Cuando termina la carga, succiona muy débilmente. La carga dura 15 minutos. Si el apartamento es grande o hay mucha basura, existe la posibilidad de que no tenga tiempo de limpiar todo.

Potencia de succión débil. .e. encendido para cargar, apagado para ti también, a simple vista. El precio es demasiado alto.

Muy débil. La energía cae casi a cero cuando el filtro está sucio. Los filtros de repuesto no se venden en Rusia. Tienes que lavar el original: mucho alboroto y suciedad.

Para que la batería dure más, debes descargarla por completo y solo luego cargarla. Para nosotros, esto no es crítico.

Bueno, excepto que en la base de datos solo hay espacio para dos boquillas, es decir, la tercera debe almacenarse en una aspiradora o colocarse en algún lugar, lo cual hicimos de manera segura, no puedo encontrar.

bueno, lo nico que no dura mucho la batería Hace más de un mes que no uso la unidad y puedo decir que funciona lo suficiente con la energía de la batería! ! Para una limpieza fina, recargo una vez a la semana!

No aspira en absoluto. Intil como una aspiradora.

Trabajé durante 2 meses y murió. El polvo no puede aspirar.

Quiera comprar más, Recomiendo encarecidamente no comprar, pérdida de dinero y nervios. probablemente mi primera compra fallida de este tipo...

Todavía no detectado

-la fuente de alimentacin remota no se apaga automticamente-no hay indicacin del nivel de carga de la batera-instalada boca abajo en la estacin de conexin

no

-la potencia, despues de todo, no es suficiente-se tarda mucho en cargar-la batera no es reemplazable (tal vez la cambien en el servicio)