

Vaporizador de ropa KITFORT KT-913

No

No sale vapor de todas las boquillas. El encendido/apagado del suministro de vapor ocurre con un retraso de 20 segundos.

No hay instrucciones explicativas. El cable y la manguera son cortos. Con el tiempo, comenz a mocos en forma de gotas sobre la ropa.

no

Mala calidad de los materiales y del montaje del vaporizador, muy probablemente igual en el trabajo. Parece mucho ms barato en vivo en la tienda que en los comerciales.

no encontrado

No se encontraron los obvios. A mi esposo no le gust solo el hecho de que no haya ruedas, sino que, en mi opinin, no son necesarias, ya que el vaporizador no debe moverse durante el funcionamiento, y moverlo si es necesario no causar ningn problema.

Mango en el caso No hay lugar para poner cuando cuelgue cosas en l. Tal vez este sea el caso de todos los vaporizadores.

Al vaporizar, se escapan gotas de agua. En la escala de "planchado" comenz a formarse en los agujeros de vapor. El corcho del depsito de agua parece endeble y poco fiable, cuando se retuerce existe el peligro de romper el plstico.

Estuvo inactivo durante una semana y media: el depsito empez a gotear. Ya no lo dejamos con agua)

El cable de alimentacin es corto y sera bueno que se enrollara como una aspiradora. No veo diferencias en los modos de funcionamiento.

Seran apropiadas las ruedas para facilitar el movimiento de la estructura

Me gustara una percha para camisas

No la he encontrado despues de un mes de uso

No lo he encontrado.

Todava no lo he encontrado