

Vaporizador de ropa KITFORT KT-915

No es conveniente planchar sin tabla, no hay tope, pero lo ms importante es que la funda de plstico se calienta para que sea como si tuvieras plstico ardiendo en tu habitacin, son solo pipetas!!!!
Adems, el mecanismo del cable no funciona de inmediato, hay que presionar con la mano y an quedan 50 cm en el Rouge.

La pantalla est pegada torcida.

obstruida, ruidosa.

A veces el el vapor era inestable, a veces ms fuerte o ms dbil. Despus de 3 meses, se rompi: salpicaduras de agua de la plancha. No unas pocas gotas, sino como de un volcn. No se puede utilizar en consecuencia

No hay suministro constante de vapor. En cualquier modo, el vapor sale intermitentemente.

La vaporizacin horizontal a mxima potencia quema la mano. La manopla deja pasar el calor, pero segn las revisiones, muchas empresas tienen ese problema.

Hace mucho ruido cuando se enfra, salpica agua con incrustaciones en el primer minuto de encendido.

- si se sobrecalienta , el botn de apagado en el mango no siempre funciona, se trata con el mtodo "apagar el vaporizador y dejar que se enfre", sucede muy raramente y hay que intentar lograr este efecto para los pantalones, es mejor colgar una percha comn y vaporizar as.

No encontrado

No encontrado.

Plancha endeble, el mango de la plancha se calienta, echa mucho vapor

El cable de alimentacin es corto, el tirante del pantaln es demasiado estrecho, hace ruido durante el funcionamiento

Corto en el cable de alimentacin y en la manguera de vapor. De acuerdo con las caractersticas, sera genial vaporizar cortinas que cuelgan verticalmente, sin embargo, debido a la longitud insuficiente del cable y la manguera, no puedo imaginar cmo ser necesario ingenirselas para hacer esto. Las ruedas no son funcionales: es difcil moverlas de un lugar a otro.

Tirante estrecho del pantalón, tampoco hay clips para pantalones Percha retráctil estrecha y delgada para camisetas Boquilla incomprensible e incómoda para flechas No vaporiza lo suficientemente bien, a pesar de la potencia del vapor.), cable de alimentación corto.

Cable bastante corto, 1,9 metros de largo!

La manguera del vaporizador es corta, también me gustaría un cable de alimentación un poco más largo. Aunque esto no es crítico, será más conveniente.