

Sierra Bosch PCM 8 0603B10000

No

En comparacin con las sierras Metabo, Makita y Dewalt. Aqu todos escriben sobre una buena precisin de corte

aparentemente, no funcionaron con sierras de otros fabricantes. Corta uniformemente hasta la mitad del trazo, luego la lnea de corte va hacia el lado derecho. Aparentemente hay una reaccin violenta y esto sucede por mi esfuerzo en el mango. Que por debajo de los 90 que por debajo de los 45 grados, corta igual de torcido. No es una marca del todo precisa del ngulo de rotacin de la mesa, pero despus de algunos cortes de prueba puede adaptarse. El puntero lser se coloca exactamente donde vuela el aserrn. Yo mismo no uso un lser, vale la pena saber quin lo usa. El compartimiento de la batera siempre es aserrn. Perillas de bloqueo indistintas y endeables. Es imposible fijar la posicin normalmente con un movimiento de la manija, para esto debe girar el pestillo una vez, presionar y reorganizar la manija de plstico en la posicin opuesta y apretarla. La barra de empuje se dobla hacia adentro casi inmediatamente.

No lo encontr por m mismo, a menos que haya una seleccin tan grande de hojas de sierra especficas para este modelo (dimetro 190 mm y asiento 30 mm)

1. El lser brilla en un ngulo muy agudo (casi paralelo al suelo), por lo que no siempre ilumina completamente las piezas de trabajo en relieve (por ejemplo, el marco de una puerta). Debido a esto, a veces es imposible cortar la longitud exacta la primera vez: primero debe limarse a ojo con un margen, luego mover gradualmente la pieza de trabajo para que el disco quede exactamente por encima del riesgo. En principio, de esta manera es posible prescindir de un lser, lo hice cuando las bateras estaban agotadas. 2. La abrazadera es un poco corta, por lo que a veces simplemente tiene que sujetar la pieza de trabajo con la mano, pero esto no afecta la calidad del corte ni la comodidad del trabajo. 3. Despus de varias docenas de cortes, el mango de plstico del candado angular se rompi. Resulta que los aficionados que usan la combinacin de plstico con metal en las unidades de potencia tambin estn en Bosch. La rotura no es crtica, este pestillo se puede apretar con unos alicates, pero siempre espero la mxima calidad de la herramienta Bosch. La cubierta protectora se eleva con un esfuerzo bastante grande (descansando contra la pieza de trabajo, el rodillo no rueda, sino que simplemente se atasca), creando inconvenientes en el trabajo. Decid quitar esta cubierta. No dir que les aconsejo a todos que hagan esto (despus de todo, la seguridad es seguridad), pero despus de eso se volvi incomparablemente ms conveniente para trabajar.

Ruidoso cuando se enciende, despus de un momento el sonido se vuelve bastante cmodo. Menos de la mitad se mete en la bolsa de aserrn, el resto se dispersa un metro y medio. Ambas deficiencias son bastante quisquillosas, beb super.

Todava no me he dado cuenta.