

# Tocadiscos Music Hall mmf-5.1

La estabilidad de la velocidad del motor es mediocre. Es difícil configurar un patinaje ptimo: salta a lo largo de las pistas o la aguja cae sobre el disco en diagonal. En general, todos los extraviados antipatinaje dan una impresin infantil. El ajuste del contrapeso en s gira con el tiempo, lo que aumenta la fuerza de sujecin en aproximadamente 0,1 g en 1-2 meses de uso. No es crtico, pero debes prestar atencin. Fuente de alimentacin china para nios. No olvides que se lanz la actualizacin 5.3 de este modelo, aunque es mejor y ms costosa.

no detectado

La alfombrilla se adhiere a la placa.

Sin cambio automtico a 45 rpm

No detectado. Es mejor reemplazar el tapete de fieltro estndar por uno mejor, como el corcho?