

Destello Yongnuo YN685

Horrible, desperdicio de dinero

calentamiento despues de 50 bocanadas y esperar mucho tiempo para enfriarse

prdida de seal calidad de construccin

Muy voraz. Consume pilas incluso en modo de espera. Se calienta con el sol y deja de funcionar.

Todava no lo he encontrado (si los hay, escribo)