

Fuente de alimentacin Gamemax GP-650

El ventilador retumba como un tren, con cualquier carga. Conectores de mala calidad.
Condensadores incomprensibles, estabilizacin de grupo

Su sistema de proteccin del sistema operativo, estos reinicios estn hartos, la computadora sufre ms que la propia fuente de alimentacin, no me gusta mucho esta funcin, cambi la nueva fuente de alimentacin por m mismo, y todo desapareci , y precargas, y potencia mas, me arrepiento de haberlo cambiado a mas potente?!, no al 100%, si fuera un poco mas potente seria normal, pero habia que cambiarlo, porque si le quitas una fuente de alimentacion, entonces definitivamente no es de uno economico, porque una fuente de alimentacin es casi toda la base de una PC, no una placa base cosida, es mejor no ahorrar en eso

Ruidoso! Defecto de fbrica enredado 2 cables sin trenza

No detectado

Ruido fuerte bajo cargas pesadas.