

Taladro / destornillador Metabo SBE 650 600671000

Dbil. El montaje es malo. El ancla no est balanceada correctamente. Ruido en la caja de cambios.

Incmodo en la mano