

Reloj Orient TD0P005B

ray el cristal, el cerrojo decorativo se cay solo. No s dnde encontrarlo.

Durante 6,5 aos de uso no he encontrado oh, s! cinco pseudo engranajes con cabezas cilndricas (que estn alrededor de la esfera) se adhieren al suter, especialmente el que a las "2 en punto" podra hacerse esfrico.

-el vidrio se raya fcilmente-incomprensible ajuste de alarma- demasiados ajustes dependen de la varilla central

- el cristal se raya fcilmente- la cuenta atrs de segundos est inusualmente organizada- instruccin incomprensible