## **Amoladora PIT PWS 125-D**

El cable de alimentacin original es un poco corto para m y se desafila con el fro.Los cepillos son pequeos, se agotan rpidamente a bajas velocidades. Si solo lo corta, durar mucho tiempo. Gran espacio en los engranajes de la caja de cambios: comienza con un clic notable.Cuando se presiona, el eje ya no se detiene, fue necesario cambiar los discos., rompindolas por completo y sujetando la arandela inferior con un embellecedor. Hoy por lo general se quemaba al cortar 3 mm de metal, sin motivo alguno, bajaba la potencia de corte y sala humo fuerte por debajo de los devanados.